



**KFV – Prüf- und Kontrollstelle**  
Akkreditierte Inspektionsstelle

[www.kfv-brandschutz.at](http://www.kfv-brandschutz.at)



Firma  
Gerald Fischer  
BUSTEC – Vertriebsges.m.b.H.  
Am Marbach 201  
2393 Sittendorf

Wien, am 06.04.2018

Zahl: 18-IB-6008-20180406-RÖ-VS

**INSPEKTIONSBERICHT**  
gemäß Akkreditierungsgesetz und ÖVE/ÖNORM EN ISO/IEC 17020

**Prüfgegenstand:** BSK und BRK Ringbus-Solution

**Herstellerfirma:** Firma  
BUSTEC – Vertriebsges.m.b.H.  
Am Marbach 201  
2393 Sittendorf

**Auftragsdatum:** 07.03.2018

**Datum der Überprüfung/en:** 21.03.2018

**Art der Überprüfung:** **Prüfung**  
des BSK und BRK Ringbus-Solutions nach den in Punkt 2 dieses Inspektionsberichtes angeführten Prüfungsgrundlagen

*Dieser Bericht ersetzt den Bericht 18-IB-6008-Rö-VS vom 23.03.2018*

---

Dieser Inspektionsbericht umfasst insgesamt 8 Seiten. Die auszugsweise Wiedergabe dieses Inspektionsberichtes ist nur mit schriftlicher Zustimmung der KFV - Prüf- und Kontrollstelle zulässig. Aufgrund der Überprüfung sowie der in Punkt 1 dieses Inspektionsberichtes angeführten Grundlagen ergibt sich folgendes:

---

**KFV Sicherheit-Service GmbH**



**KFV – Prüf- und Kontrollstelle**  
Akkreditierte Inspektionsstelle

[www.kfv-brandschutz.at](http://www.kfv-brandschutz.at)



## 1. Aufgabenstellung

Die KFV - Prüf- und Kontrollstelle wurde am 07.03.2018 durch die Firma BUSTEC – Vertriebsges.m.b.H., Am Marbach 201, 2393 Sittendorf beauftragt, das externe Brandfallsteuersystem für BSK und BRK "BUSTEC Ringbus-Solution" gemäß ÖNORM F3001 und gemäß Punkt 1.2 der Ergänzung 2009 der TRVB S 151 „Brandfallsteuerungen“ und die BRK BUSTEK Ringbus-Solution in Anlehnung an die ÖNORM H6029 „Brandrauchverdünnungs-Anlagen“, gemäß Anhang 14: Anforderungen an elektrische Steuerzentralen der TRVB 125 S, Ausgabe 2010 „Rauch- und Wärmeabzugsanlagen („Smoke and heat exhaust systems“) und Rauchableitungsanlagen“ und gemäß TRVB 112 S, Ausgabe 2004, einer Prüfung zu unterziehen und darüber einen Inspektionsbericht zu erstellen.

In Verfolgung dieses Prüfauftrages hat die KFV - Prüf- und Kontrollstelle das BSK und BRK Ringbus-Solution am 21.03.2018 geprüft.

## 2. Prüfungsgrundlagen/technische Richtlinien

- ÖNORM F 3001 „Brandfallsteuersysteme“
- ÖNORM H 6029 „Brandrauchverdünnungs-Anlagen“
- TRVB S 151-94 „Brandfallsteuerungen“ (inklusive Austauschblatt)
- TRVB 125 S 10 „Rauch- und Wärmeabzugsanlagen und Rauchableitungsanlagen“
- TRVB 112 S 04 „Druckbelüftungsanlagen“

## 3. Prüfungsunterlagen

- Auftrag vom 07.03.2018
- BUSTEK Ringbus Systembeschreibung
- Installationsmanual für Ring Bus; Ausgabe 2010
- Technisches Datenblatt BFN24-T; Stand 9.7.2014
- Technisches Datenblatt BFL230-T; Stand 9.7.2014
- Technisches Datenblatt BFN24-T-ST; Stand 9.7.2014
- Technisches Datenblatt BFL24-T-ST; Stand 9.7.2014
- Technisches Datenblatt BFL24-T; Stand 9.7.2014
- Technisches Datenblatt BFN230-T; Stand 9.7.2014
- Technisches Datenblatt RBFU 3.02; Stand 10.2012
- Technisches Datenblatt RBCPU 1.01; Stand 4.2009
- Technisches Datenblatt RBCPU 1.02; Stand 4.2009
- Technisches Datenblatt RBCPU 1.03; Stand 4.2009
- Technisches Datenblatt RBCPU 1.21; Stand 10.2012
- Technisches Datenblatt RBFU 1.01 ST; Stand 10.2012
- Technisches Datenblatt RBFU 1.02; Stand 02.2010
- Technisches Datenblatt RBFU 1.03; Stand 02.2010

*Dieser Bericht ersetzt den Bericht 18-IB-6008-Rö-VS vom 23.03.2018*



**KFV – Prüf- und Kontrollstelle**  
Akkreditierte Inspektionsstelle

[www.kfv-brandschutz.at](http://www.kfv-brandschutz.at)



- Technisches Datenblatt RBFU 1.04; Stand 02.2010
- Technisches Datenblatt RBFU 1.05 ST; Stand 10.2012
- Technisches Datenblatt RBFU 1.10 LE Stand 12.2010
- Technisches Datenblatt RBFU 2.01 ST; Stand 2.2010
- Technisches Datenblatt RBFU 2.02; Stand 2.2010
- BELIMO Ringbus RingView 3.5 Benutzerhandbuch
- Softwareupdate Bestätigung 21.03.2018

#### **4. Beschreibung des Prüfgegenstandes**

Das BSK und BRK Ringbus-Solution dient zur Ansteuerung von Brandschutzklappen und Brandrauchsteuerklappen (Entrauchungsklappen) und den dazugehörigen Ventilatoren in Brandrauchabsaug-Anlagen. Das Ringbus-Solution wird von einer Brandfallsteuerzentrale gemäß ÖNORM F 3001 oder einer manuellen Betätigungsmöglichkeit (z.B.: Schlüsselschalter, usw.) angesteuert. Alle Übertragungsleitungen zwischen der Brandfallsteuerzentrale, der Anzeige- und Bedienelemente und der Peripheriegeräte wie z.B. Brandrauchsteuerklappen (Entrauchungsklappen) sind überwacht.

Bei Drahtbruch oder Kurzschluss der Übertragungsleitungen zwischen übergeordneter Brandfallsteuerzentrale und Steuerzentrale des BSK und BRK Ringbus-Solution laufen die Brandrauchsteuerklappen (Entrauchungsklappen) in die zuletzt angeforderte Sicherheitsstellung weiter bzw. verharren in dieser.

Bei Drahtbruch oder Kurzschluss der Übertragungsleitungen bzw. bei Ausfall der Spannungsversorgung gehen die Brandschutzklappen in die sichere Lage.

#### **5. Bestandteile des Prüfgegenstandes**

Das BSK und BRK Ringbus-Solution besteht aus folgenden wesentlichen Komponenten, die einer Typenprüfung unterzogen wurden:

- RBFU 1.xx für Brandschutzklappen:
- Ringbus – Feldmodul der Type RBFU 1.01 für Belimo Brandschutzklappen-Antrieb mit einem Sicherheitsantrieb der Type BF24-T/BLF24-T und der Type BFN24-T/BFL24-T
- Ringbus – Feldmodul der Type RBFU 1.01ST für Belimo Brandschutzklappen-Antrieb mit einem Sicherheitsantrieb der Type BF24-T-ST/BLF24-T-ST und der Type BFN24-T-ST/BFL24-T-ST
- Ringbus – Feldmodul der Type RBFU 1.05ST für zwei Belimo Brandschutzklappen-Antrieb mit zwei Sicherheitsantrieben der Type BF24-T-ST/BLF24-T-ST und der Type BFN24-T-ST/BFL24-T-ST
- Ringbus – Feldmodul der Type RBFU 1.02 für Belimo Brandschutzklappen-Antrieb mit einem Sicherheitsantrieb der Type BF230-T/BLF230-T und der Type BFN230-T/BFL230-T

*Dieser Bericht ersetzt den Bericht 18-IB-6008-Rö-VS vom 23.03.2018*



**KFV – Prüf- und Kontrollstelle**  
Akkreditierte Inspektionsstelle

[www.kfv-brandschutz.at](http://www.kfv-brandschutz.at)



- Ringbus – Feldmodul der Type RBFU 1.03 für zwei Belimo Brandschutzklappen-Antriebe mit zwei Sicherheitsantrieben der Type BF230-T/BLF230-T und der Type BFN230-T-ST/BFL230-T-ST
- Ringbus – Feldmodul der Type RBFU 1.10LE für zwei Belimo Brandschutzklappen-Antriebe mit zwei Sicherheitsantrieben der Type BF230-T/BLF230-T und der Type BFN230-T-ST/BFL230-T-ST
- Ringbus – Feldmodul der Type RBFU 1.04 für mechanische Brandschutzklappen mit zwei Endschaltern
- Ringbus – Feldmodul der Type BKN230-24RB für zwei Belimo Brandschutzklappen-Antriebe mit zwei Sicherheitsantrieben der Type BF24TL-T-ST und der Type BLF24K-T-ST
- Ringbus – Feldmodul der Type BKN24-24RB für zwei Belimo Brandschutzklappen-Antriebe mit zwei Sicherheitsantrieben der Type BF24TL-T-ST und der Type BLF24K-T-ST
- RBFU 2.xx für Entrauchungsklappen (Brandrauchsteuerklappen):
- Ringbus – Feldmodul der Type RBFU 2.01 für Belimo Entrauchungsklappen-Antriebe mit Entrauchungsmotor BE24/BLE 24
- Ringbus – Feldmodul der Type RBFU 2.01ST für Belimo Entrauchungsklappen-Antriebe mit Entrauchungsmotor BE24-ST/BLE24-ST
- Ringbus – Feldmodul der Type RBFU 2.02 für Belimo Entrauchungsklappen-Antriebe mit Entrauchungsmotor BE230/BLE230
- Ringbus – Feldmodul der Type RBFU 2.03 für Belimo Entrauchungsklappen-Antriebe mit Entrauchungsmotor BR24
- Ringbus – Feldmodul der Type RBFU 2.03ST für Belimo Entrauchungsklappen-Antriebe mit Entrauchungsmotor BR24-F-ST
- Ringbus – Feldmodul der Type RBFU 2.04 für Belimo Entrauchungsklappen-Antriebe mit Entrauchungsmotor BR230
- Ringbus – Feldmodul der Type RBFU 2.02OP für Fremdantriebe wie Fenster und Türen mit „Offenmeldung“
- Ringbus – Feldmodul der Type RBFU 2.02CL für Fremdantriebe wie Fenster und Türen mit „Offen- und Geschlossen-Meldung“
- Ringbus – Feldmodul der Type RBFU 2.02OC für Fremdantriebe wie Fenster und Türen mit „Geschlossen-Meldung“
- Ringbus – Feldmodul der Type BKNE230-24-RB für Belimo Entrauchungsklappen-Antriebe mit Entrauchungsmotor BE24-ST/BLE24-ST
- Ringbus – Feldmodul der Type BKNE24-24-RB für Belimo Entrauchungsklappen-Antriebe mit Entrauchungsmotor BE24-ST/BLE24-ST
- RFBU 3.xx für Eingangs- und Ausgangskontakte:
- Ringbus –I/O Kontaktmodul der Type RBFU 3.01 für 8 potentialfreie Eingangskontakte und für 8 potentialfreie Ausgangskontakte mit 24V Versorgungsspannung

*Dieser Bericht ersetzt den Bericht 18-IB-6008-Rö-VS vom 23.03.2018*



**KFV – Prüf- und Kontrollstelle**  
Akkreditierte Inspektionsstelle

[www.kfv-brandschutz.at](http://www.kfv-brandschutz.at)



- Ringbus –I/O Kontaktmodul der Type RBFU 3.02 für 8 potentialfreie Eingangskontakte und für 8 potentialfreie Ausgangskontakte mit 230V Versorgungsspannung
- Ringbus –I/O Kontaktmodul der Type RBFU 3.10 für 12 digitale Eingangskontakte mit 230V Versorgungsspannung
- Ringbus –I/O Kontaktmodul der Type RBFU 3.20 für 8 digitale Eingangskontakte und 4 digitale Ausgangskontakte mit 230V Versorgungsspannung
- Ringbus –I/O Kontaktmodul der Type RBFU 3.30 für 12 digitale Ausgangskontakte mit 230V Versorgungsspannung
- RBCPU Steuerzentralen
- Ringbus – Zentraleinheit, Feldbuskontroller CPU-2000 der Type RBCPU 1.01
- Ringbus – Zentraleinheit, Feldbuskontroller CPU-2000 der Type RBCPU 1.21
- Ringbus – Zentraleinheit, Feldbuskontroller CPU-2000 der Type RBCPU 2.01
- CPU-IN-Modul der Type RBCPU 1.02 für 16 Meldekontakte IN passend zu Feldbus-Kontroller CPU-2000 für Eingangsmeldungen
- CPU-OUT-Modul der Type RBCPU 1.03 für 12 Signalkontakte OUT passend zu Feldbus-Kontroller CPU-2000 für Ausgangsmeldungen
- CPU-OUT-Modul der Type RBCPU 1.05 für 8 Signalkontakte OUT passend zu Feldbus-Kontroller CPU-2000 für Ausgangsmeldungen
- Converter RS 485/RS 232 der Type RBCOM 1.20 zur Weitergabe der Daten auf ModBus RTU oder Ascii
- RingView Server (Touch Screen) der Serie RBDIS 1 und RBDIS 2
- Softwareupdate Bestätigung 21.03.2018

## 6. Umfang der Prüfung

Folgende Prüfungen wurden gemäß Anhang 14: Anforderungen an elektrische Steuerzentralen der TRVB 125 S, Ausgabe 2010, TRVB 112 S Ausgabe 2004, und ÖNORM H 6029 Ausgabe 2009 für die Ansteuerung von Brandrauchsteuerklappen (Entrauchungsklappen) durchgeführt:

- Überprüfung der Übertragungsleitungen auf Drahtbruch
- Überprüfung der Übertragungsleitungen auf Kurzschluss
- Prüfung der Ringbus – Zentraleinheit und der Ringbus – Feldmodule bei Spannungsausfall
- Prüfung der Antriebe bei Spannungsausfall
- Prüfung der Ringbus – Zentraleinheit und der Ringbus – Feldmodule bei Netzwiederkehr
- Brandrauchsteuerklappen (Entrauchungsklappen) gehen in ihre zuletzt in der Zentraleinheit gespeicherte Sollposition

*Dieser Bericht ersetzt den Bericht 18-IB-6008-Rö-VS vom 23.03.2018*



**KFV – Prüf- und Kontrollstelle**  
Akkreditierte Inspektionsstelle

[www.kfv-brandschutz.at](http://www.kfv-brandschutz.at)



- Prüfung der maximalen Reaktionszeit vom Eingang einer Alarmmeldung bis zur Erfüllung der vorgesehenen Steuerfunktionen (Laufzeit der Brandrauchsteuerklappen (Entrauchungskklappen) max. 60 Sekunden))
- Prüfung der erforderlichen Verzögerungszeit (30 - 60 Sekunden) bei Ansteuerung des Ventilators
- Prüfung der Vorrangschaltung des ersten Alarmes (folgende Brandalarme bewirken keine Ansteuerung von Brandrauchsteuerklappen (Entrauchungskklappen))
- Prüfung der Vorrangschaltung bei Betätigen eines Schalters („Feuerwehr-Handschtaltung“)
- Prüfung der Programmierung bei Spannungsausfall der Ringbus – Zentraleinheit (Anlagenparametrierung bleibt nach Netzwiederkehr erhalten)
- Prüfung der Anzeigen an den Geräten und am Touch Screen
- Prüfung der akustischen Anzeigeeinrichtung

Folgende Prüfungen wurden gemäß ÖNORM F 3001 für die Ansteuerung von Brandschutzklappen durchgeführt:

- Überprüfung der Übertragungsleitungen auf Drahtbruch
- Überprüfung der Übertragungsleitungen auf Kurzschluss
- Prüfung der Ringbus – Zentraleinheit und der Ringbus – Feldmodule bei Spannungsausfall (Brandschutzklappen gehen in die sichere Stellung und sind geschlossen)
- Prüfung der Ringbus – Zentraleinheit und der Ringbus – Feldmodule bei Netzwiederkehr (ursprünglicher Zustand wird automatisch hergestellt)
- Prüfung der Reaktionszeit vom Eingang einer Alarmmeldung bis zur Erfüllung der vorgesehenen Steuerfunktionen
- Prüfung der Programmierung bei Spannungsausfall der Ringbus – Zentraleinheit (Anlagenparametrierung bleibt nach Netzwiederkehr erhalten)
- Prüfung der Anzeigen an den Geräten und am Touch Screen
- Prüfung thermische Auslösung einer BSK (alle zugeordneten BSK schließen).

## 7. Ergebnis der Prüfung

Das BSK Ringbus-Solution entspricht in Verbindung mit einer der ÖNORM F 3001 entsprechenden Brandfallsteuerzentrale der ÖNORM F 3001 Punkt 4.4 „Anforderungen an externe Steuerzentralen“ sowie der Ergänzung der TRVB S 151 Punkt 1.2 der Ausgabe 2009 für die Verwendung als externe Brandfallsteuerzentrale. Bei der Installation dieser BSK Ringbus-Solution vor Ort ist der Punkt 9. „Hinweise zum Betrieb der BSK und BRK Ringbus-Solution“ einzuhalten.

Das BRK Ringbus-Solution entspricht in Verbindung mit einer der ÖNORM F 3001 entsprechenden Brandfallsteuerzentrale dem Anhang 14: Anforderungen an elektrische Steuerzentralen der TRVB 125



**KFV – Prüf- und Kontrollstelle**  
Akkreditierte Inspektionsstelle

[www.kfv-brandschutz.at](http://www.kfv-brandschutz.at)



S, Ausgabe 2010 „Rauch- und Wärmeabzugsanlagen der und der ÖNORM H 6029 sowie der TRVB 112 S Ausgabe 2004. Bei der Installation dieser Steuersysteme vor Ort ist der Punkt 9. „Hinweise zum Betrieb der BSK und BRK Ringbus-Solution“ einzuhalten.

*Anmerkung 1: Nach Erscheinen der ÖNORM EN 12101-9 „Rauch- und Wärmefreihaltung: Steuerungstafeln“ ist die BRK Ringbus-Solution einer Prüfung gemäß dieser Norm zu unterziehen.*

*Anmerkung 2: Der Nachweis über die Brandwiderstandsdauer und Funktionstüchtigkeit der Brandrauchsteuerklappen einschließlich der erforderlichen Antriebe und Steuergeräte ist durch ein Prüfzeugnis einer hierfür staatlich akkreditierten Inspektionsstelle zu erbringen.*

## **8. Wiederholungsprüfung**

Die gemäß oben angeführten Prüfungsgrundlagen erforderliche Wiederholungsprüfung ist bis spätestens 30. Juli 2020 durchführen zu lassen.

## **9. Hinweise zum Betrieb der BSK und BRK Ringbus-Solution**

Die Anzeige- und Bedienelemente sind vor Ort vom Anlagenerrichter eindeutig und dauerhaft zu beschriften.

Für Störanzeigen sind gelbe LED zu verwenden.

Der Spannungsausfall eines BRK Ringbussystems für die Ansteuerung von Brandrauchabsaug- Anlagen ist an der Brandmelderzentrale als Störung anzuzeigen.

Dem Betreiber ist eine Beschreibung zu übergeben, in der die notwendigen Maßnahmen bei Auftreten eines einfachen oder doppelten Fehlers in der Datenleitung dokumentiert sind. Bei Auftreten eines doppelten Fehlers ist ein händischer „Reset“ des gesamten Steuersystems erforderlich.

Auf einem Ringbus dürfen entweder nur Brandschutzklappen oder nur Brandrauchsteuerklappen (Entrauchungsklappen) angesteuert werden. Eine gleichzeitige Verwendung von Brandschutzklappen oder Brandrauchsteuerklappen (Entrauchungsklappen) auf einem Ringbus ist daher unzulässig.



**KFV – Prüf- und Kontrollstelle**  
Akkreditierte Inspektionsstelle

[www.kfv-brandschutz.at](http://www.kfv-brandschutz.at)



## 10. Allgemeine Hinweise

Dieser Inspektionsbericht erstreckt sich nur auf die oben angeführten Prüflinge.

Jedwede Schlussfolgerung im Hinblick auf ähnliche Ringbus-Solutions ist durch diesen Inspektionsbericht nicht gedeckt.

Im Falle einer Vervielfältigung oder Veröffentlichung des Inspektionsberichtes darf der Inhalt nur wort- und formgetreu und ohne Auslassung oder Zusatz wiedergegeben werden.

Jede auszugsweise Vervielfältigung oder Veröffentlichung unter Berufung auf den Inspektionsbericht bedarf der schriftlichen Genehmigung der KFV - Prüf- und Kontrollstelle.

KFV – Prüf- und Kontrollstelle; Prüfer: Karl Röschel; Volker Scheck

**Unterzeichner: Karl Röschel**  
Zeichnungsberechtigter

KFV - Prüf- und Kontrollstelle  
Akkreditierte Inspektionsstelle

Dieses Dokument wurde elektronisch signiert.

Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur  
und des Ausdrucks finden Sie unter  
[www.signaturpruefung.gv.at](http://www.signaturpruefung.gv.at) bzw. [www.kfv-brandschutz.at](http://www.kfv-brandschutz.at)



*Dieser Bericht ersetzt den Bericht 18-IB-6008-Rö-VS vom 23.03.2018*